



ЦИФРОВАЯ ПРИЁМКА

Платформа осмотра и приёмки объектов недвижимости

АКТ ОСМОТРА объекта недвижимости

от 29.08.2026

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Адрес объекта	...
Площадь фактическая (метод вычетов), м ²	Сан. узел №2 1.4 x 1.2 Сан. узел №1 1.56 x 2.05 Жилая комната №2 3.56 x 3.25 Жилая комната №1 3.85 x 3.12 Кухня-гостиная 4.05 x 5.12 Коридор 2.14 x 2.5 Общая площадь = 54.55 м2 Расчет = 1.4 x 1.2 + 1.56 x 2.05 + 3.56 x 3.25 + 3.85 x 3.12 + 4.05 x 5.12 + 2.14 x 2.5

2. УЧАСТНИКИ ОСМОТРА И ОБОРУДОВАНИЕ

Заказчик (участник ДДУ)	Иванов Иван Иванович
Дата и время осмотра	29.08.2026
Оборудование (поставить галочки)	☐ Лазерный нивелир ☐ Цифровой мультиметр ☐ Дальномер лазерный ☐ Тепловизионная съемка ☐ Технический (повторное открывание/закрывание) ☐ Технический (простукивание) ☐ Линейка с шагом деления 1 мм ☐ Электронный штангенциркуль ☐ Набор щупов ☐ Электронный уровень ☐ Визуальный осмотр ☐ Двухметровая рейка

3. РЕЕСТР ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ

№	Недостатки	Фото недостатка	
Сан. узел №2 (1.4x1.2=1.68, h = 2.7)			
1	Потолок (Подвесной): Неровные срезы и зазубрины на кромках панелей подвесного потолка из ПВХ профилей, Бугры, искривления на поверхности подвесного потолка из ПВХ профилей, Механические повреждения (вмятины, царапины, трещины, надрывы) на поверхности подвесного потолка из ПВХ профилей		
ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия», п. 4.1.5 «Требования к внешнему виду»: на лицевой поверхности изделий не допускаются наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна; кромки и торцы изделий не должны иметь искривлений, надрывов и зазубрин.			
Сан. узел №1 (1.56x2.05=3.2, h = 2.7)			
2	Стены (Облицованные плиткой керамической): Раковины на плитке керамической на поверхности стен, Отклонение от вертикальной плоскости от 1,5 мм и более на 1 м на поверхности стен, облицованных керамической плиткой, Сколы на плитке керамической на поверхности стен, Пустоты под плиткой на поверхности стен, облицованных керамической плиткой		
3	Пол (Облицованный керамической плиткой): Трещины/цек на плитке керамической на поверхности пола, Уступы между смежными керамическими плитками превышают 1 мм на поверхности пола, Истирание поверхности плитки, утрата первоначальной фактуры на поверхности пола, облицованного керамической плиткой, Раковины на плитке керамической на поверхности пола, Уклон пола в душевых, облицованных плиткой керамической не соответствует стандарту		

4	Потолок (Подвесной): Неровные срезы и зазубрины на кромках панелей подвесного потолка из ПВХ профилей, Наплывы строительных материалов на поверхности подвесного потолка из ПВХ профилей, Механические повреждения (вмятины, царапины, трещины, надрывы) на поверхности подвесного потолка из ПВХ профилей			
5	Сантехническое оборудование (Унитаз): Сопутствующие демонтажные работы в санузлах - демонтаж/монтаж унитаза			
6	Сантехническое оборудование (Ванна): Сопутствующие демонтажные работы в санузлах - демонтаж/монтаж ванны			
7	Сантехническое оборудование (Раковина): Повреждения раковины (царапины, сколы, цек и пр.)			

ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия», п. 6.1.4 «Требования к внешнему виду»: лицевая поверхность керамических плиток должна быть без трещин, цека и дефектов на лицевой поверхности.;

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.4.17 «Требования к облицовочным покрытиям», табл. 7.6: отклонение внутренней облицованной поверхности от вертикали не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины.;

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.4.6 «Требования к устройству облицовочных покрытий»: нанесение клеевой растворной смеси должно обеспечивать беспустотное пространство между основанием и облицовочным материалом.;

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 8.14.1 «Требования к готовому покрытию пола», табл. 8.15: не допускаются уступы более 1 мм на поверхности пола из керамических (керамогранитных), каменных, цементно-песчаных, мозаичнобетонных, шлакоситалловых плит.; ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия», п. 7.4 "Предприятие-изготовитель должно проводить не реже одного раза в год периодические испытания плиток по одной партии по следующим показателям:

- термическая стойкость глазури;
- морозостойкость (для изделий для наружного применения);
- износостойкость;
- устойчивость к образованию пятен;
- устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации".

А.5 Класс 5 - "для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурированные керамические плитки подвергаются чрезвычайно высоким нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны)".; СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», п. 17.9 «Требования к устройству душевых помещений»: уклон пола в душевых помещениях должен составлять 0,01–0,02 в сторону лотка или трапа.;

ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия», п. 4.1.5 «Требования к внешнему виду»: на лицевой поверхности изделий не допускаются наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна; кромки и торцы изделий не должны иметь искривлений, надрывов и зазубрин.;

ГОСТ 30493-2017 «Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры» п. 3.11: «Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и гарантии изготовителя – по ГОСТ 15167».

ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия» п. 5.2.9: «Изделия не должны иметь сквозных видимых и невидимых трещин, холодного треска и цека».

Жилая комната №2 (3.56x3.25=11.57, h = 2.75)

8	Пол (Ламинат): Просвет между полом и рейкой на поверхности ламината более 2 мм, Зазор между стенами / перегородками / инженерными сетями и покрытием из ламината более 10 мм, Отклонение поверхности ламината от горизонтальной плоскости более 2 мм на 2 м проверяемой длины, Элементы покрытия из ламината имеют волны, вздутия			
9	Потолок (Натяжной): Неоднородный цвет полотна натяжного потолка, Выпирание элементов каркаса натяжного потолка, видимых через полотно, Щели в местах примыкания натяжного потолка к стенам, Механические повреждения (разрывы, трещины) на поверхности натяжного потолка			


10	Оконный блок (Из поливинилхлоридных профилей): Трещины и повреждения на поверхности фурнитуры оконного блока из ПВХ профилей, Затруднено открывание / закрывание оконного блока из ПВХ профилей, Отсутствие герметичности оконного блока из ПВХ профилей при воздействии атмосферных осадков, С оконного блока из ПВХ профилей не удалена транспортировочная плёнка, Промерзание оконного блока из ПВХ профилей, Отклонение оконного блока из ПВХ профилей от вертикальной плоскости превышает 1,5 мм на 1 м			
11	Оконный блок (Из поливинилхлоридных профилей): Зазор в угловых и импостных соединениях оконного блока из ПВХ профилей превышает 0,6 мм, Шагрень на поверхности оконного блока из ПВХ профилей, Трещины, сколы, царапины или вмятины на поверхности оконного блока из ПВХ профилей, Отклонение оконного блока из ПВХ профилей от вертикальной плоскости превышает 3 мм на всю высоту изделия			
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 8.7 «Требования к промежуточным элементам пола», табл. 8.5: просветы между контрольной рейкой и поверхностью бетонных подстилающих стяжек под покрытия из линолеума, паркетных покрытий, ламината и покрытия из штучных элементов на основе древесины не должно превышать 2 мм.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 8.10.14 «Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе», при укладке ламинированного напольного покрытия необходимо соблюдать отступы 5-10 мм от стен, перегородок, труб и иных фиксированных элементов, если иное не предусмотрено требованиями заказчика.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 8.7 «Требования к промежуточным элементам пола», табл. 8.5: покрытия из поливинилацетатных, дощатых, паркетных покрытий и покрытий из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон из поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит могут иметь отклонение от проверяемой плоскости не более 2 мм.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 8.14.1 «Требования к готовому покрытию пола», табл. 8.15: поверхность покрытия пола не должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий и приподнятых кромок; цвет покрытия должен соответствовать проектному решению.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.8.2 «Требования к устройству натяжных потолков»: поверхность натяжного потолка должна быть ровной, иметь однородный цвет, не иметь складок, разрывов, трещин, следов материалов и щелей в местах примыкания к стенам.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.8.1 «Требования к устройству натяжных потолков»: монтаж натяжных потолков должен выполняться после завершения электромонтажных работ, устройства инженерных коммуникаций, монтажа элементов каркаса и проверки соответствия плоскости потолка проектным отметкам.; ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей», п. 5.5.2 «Требования к материалам и комплектующим деталям», п. 5.4.5 «Требования к долговечности»: оконная фурнитура должна соответствовать требованиям надежности, долговечности и обеспечивать надлежащую работоспособность оконного блока в процессе эксплуатации.; ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей», п. 5.9.5 «Требования к запирающим устройствам»: запирающие устройства оконных блоков должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов, открывание и закрывание створок должно осуществляться без затруднений и с усилием, соответствующим нормативным требованиям.; ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», п. 5.1.2 «Требования к конструктивным решениям монтажных швов»: конструкция монтажного шва должна обеспечивать герметичность (непроницаемость) при воздействии атмосферных осадков и ветра, отсутствие локального промерзания по контуру примыкания оконного блока к стеновому проему.; ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ», п. 7.1.7 «Технологические операции монтажных работ»: в состав монтажных работ по установке оконных блоков входит удаление защитной пленки с поверхностей изделий после завершения монтажа.; ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», приложение Д «Требования к монтажу оконных и балконных блоков»: отклонение от вертикали сторон коробок смонтированных оконных и балконных блоков не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.;				

ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», п. 5.3.5 «Требования к сварным и механическим соединениям профилей»: перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей коробок и створок не должен превышать 0,7 мм, а в местах механического соединения импостов с основными профилями – 1,0 мм.;

ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», п. 5.4.7 «Внешний вид изделий»: внешний вид изделий (цвет, глянец, текстура поверхности) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя.

Жилая комната №1 (3.85x3.12=12.01, h = 2.75)

12	Стены (Оклеенные обоями): Загрязнения на поверхности стен, оклеенных обоями, Воздушные пузыри на поверхности стен, оклеенных обоями, Доклейки и отслоения на поверхности стен, оклеенных обоями, Отклонение от вертикальной плоскости на поверхности стен, оклеенных обоями, более 10 мм на всю высоту помещения			
13	Пол (Ламинат): Просвет между полом и рейкой на поверхности ламината более 2 мм, Зазор между стенами / перегородками / инженерными сетями и покрытием из ламината более 10 мм, Отклонение поверхности ламината от горизонтальной плоскости более 2 мм на 2 м проверяемой длины			
14	Оконный блок (Балконная дверь из поливинилхлоридных профилей): Перепад (провисание) лицевых поверхностей в сварных угловых и Т-образных соединениях балконного блока из ПВХ профилей превышает 0,7 мм, Трещины, сколы, царапины или вмятины на поверхности балконного блока из ПВХ профилей, Шагрень на поверхности балконного блока из ПВХ профилей			

15	Оконный блок (Из поливинилхлоридных профилей): Промерзание оконного блока из ПВХ профилей, Шагрень на поверхности оконного блока из ПВХ профилей, С оконного блока из ПВХ профилей не удалена транспортировочная плёнка, Затруднено открывание / закрывание оконного блока из ПВХ профилей, Зазор в угловых и импостных соединениях оконного блока из ПВХ профилей превышает 0,6 мм, Отклонение оконного блока из ПВХ профилей от вертикальной плоскости превышает 1,5 мм на 1 м, Отсутствие герметичности оконного блока из ПВХ профилей при воздействии атмосферных осадков	
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.6.15 «Производство обоевых работ»: при визуальном осмотре на поверхности, оклеенной обоями, не допускаются воздушные пузыри, заматыны, пятна, загрязнения, доклейки и отслоения.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.2.13 «Требования к оштукатуренным основаниям», табл. 7.4: отклонение простой штукатурки от вертикали допускается не более 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 8.7 «Требования к промежуточным элементам пола», табл. 8.5: просветы между контрольной рейкой и поверхностью бетонных подстилающих стяжек под покрытия из линолеума, паркетных покрытий, ламината и покрытия из штучных элементов на основе древесины не должно превышать 2 мм.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 8.10.14 «Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе», при укладке ламинированного напольного покрытия необходимо соблюдать отступы 5-10 мм от стен, перегородок, труб и иных фиксированных элементов, если иное не предусмотрено требованиями заказчика.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 8.7 «Требования к промежуточным элементам пола», табл. 8.5: покрытия из поливинилацетатных, дощатых, паркетных покрытий и покрытий из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон из поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит могут иметь отклонение от проверяемой плоскости не более 2 мм.; ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», п. 5.4.7 «Внешний вид изделий»: внешний вид изделий (цвет, глянец, текстура поверхности) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя.; ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», п. 5.1.2 «Требования к конструктивным решениям монтажных швов»: конструкция монтажного шва должна обеспечивать герметичность (непроницаемость) при воздействии атмосферных осадков и ветра, отсутствие локального промерзания по контуру примыкания оконного блока к стеновому проему.; ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ», п. 7.1.7 «Технологические операции монтажных работ»: в состав монтажных работ по установке оконных блоков входит удаление защитной пленки с поверхностей изделий после завершения монтажа.; ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей», п. 5.9.5 «Требования к запирающим устройствам»: запирающие устройства оконных блоков должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов, открывание и закрывание створок должно осуществляться без затруднений и с усилием, соответствующим нормативным требованиям.; ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», п. 5.3.5 «Требования к сварным и механическим соединениям профилей»: перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей коробок и створок не должен превышать 0,7 мм, а в местах механического соединения импостов с основными профилями – 1,0 мм.; ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», приложение Д «Требования к монтажу оконных и балконных блоков»: отклонение от вертикали сторон коробок смонтированных оконных и балконных блоков не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.		
Кухня-гостиная (4.05x5.12=20.74, h = 2.75)		
16	Потолок (Натяжной): Провисание полотна натяжного потолка более, чем на 10 мм на 1 м длины диагонали, Щели в местах примыкания натяжного потолка к стенам, Следы строительных материалов на поверхности натяжного потолка, Неоднородный цвет полотна натяжного потолка, Выпирающие элементы каркаса натяжного потолка, видимых через полотно	

17	Стены (Оклеенные обоями): Следы плесени и участки увлажнений на поверхности стен, оклеенных обоями, Пятна и загрязнения на поверхности стен, оклеенных обоями, Не подготовлено основание стен перед началом проведения обойных работ			
18	Инженерные сети (Отопительные приборы (конвекторы)): Конвекторы не закреплены, Царапины, трещины, сколы лакокрасочного покрытия на поверхности экрана конвектора величиной более 2 мм			
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.8 «Требования к устройству натяжных потолков в интерьерах зданий», табл. 7.9: провисание полотна натяжного потолка на 1 м длины диагонали не должно превышать 10 мм.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.8.2 «Требования к устройству натяжных потолков»: поверхность натяжного потолка должна быть ровной, иметь однородный цвет, не иметь складок, разрывов, трещин, следов материалов и щелей в местах примыкания к стенам.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.8.1 «Требования к устройству натяжных потолков»: монтаж натяжных потолков должен выполняться после завершения электромонтажных работ, устройства инженерных коммуникаций, монтажа элементов каркаса и проверки соответствия плоскости потолка проектным отметкам; Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21, жилые помещения должны обеспечивать безопасные условия проживания и соответствовать нормативным требованиям по микроклимату и санитарному состоянию. Наличие плесени и грибковых поражений на строительных конструкциях и отделочных покрытиях свидетельствует о нарушении влажностного режима помещения и недопустимом биологическом поражении поверхностей. Ограждающие конструкции и отделочные поверхности жилых помещений должны находиться в сухом состоянии, без признаков увлажнения, плесневых образований и грибковых поражений.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.6.15 «Производство обойных работ»: при визуальном осмотре на поверхности, оклеенной обоями, не допускаются воздушные пузыри, замятины, пятна, загрязнения, доклейки и отслоения.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.6.1 «Производство обойных работ», табл. 7.5: качество поверхности основания, подготовленного под оклейку обоями, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к выбранному типу обоевого покрытия. Основание под оклейку должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от дефектов поверхности, следов инструмента, наплывов, раковин и иных неровностей, способных проявляться через обойное покрытие и ухудшать внешний вид отделки.; СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», п. 6.4.8: Отопительные приборы должны быть закреплены строго вертикально (по отвесу) или горизонтально (по уровню) на кронштейнах или подставках, изготовленных в соответствии со стандартами, техническими условиями или рабочей документацией.; ГОСТ 9.032-74 «Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения», Таблица №2: «Технические требования: при норме для получения покрытий гладких, однотонных, глянцевых и полуглянцевых не допускаются: потёки, неплоскостность (царапины, раковины, сколы) более 2 мм».				
Коридор (2.14x2.5=5.35, h = 2.75)				

19	Пол (Ламинат): Элементы покрытия из ламината имеют приподнятые кромки, Зазор между смежными досками ламината на поверхности пола более 1 мм, Поверхность ламината имеет царапины и трещины, Отклонение поверхности ламината от горизонтальной плоскости более 2 мм на 2 м проверяемой длины			
20	Стены (Оклеенные обоями): Следы плесени и участки увлажнений на поверхности стен, оклеенных обоями, Отклонение от вертикальной плоскости на поверхности стен, оклеенных обоями, более 10 мм на всю высоту помещения, Доклейки и отслоения на поверхности стен, оклеенных обоями, Излишки клея на поверхности стен, оклеенных обоями, Отслоение/неплотное примыкание в стыках обоевых полотен, Не подготовлено основание стен перед началом проведения обоевых работ			
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 8.14.1 «Требования к готовому покрытию пола», табл. 8.15: поверхность покрытия пола не должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий и приподнятых кромок; цвет покрытия должен соответствовать проектному решению.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 8.14.1 «Требования к готовому покрытию пола», табл. 8.15: зазоры между досками дощатого покрытия пола не должны превышать 1 мм.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 8.7 «Требования к промежуточным элементам пола», табл. 8.5: покрытия из поливинилацетатных, дощатых, паркетных покрытий и покрытий из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон из поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит могут иметь отклонение от проверяемой плоскости не более 2 мм.; Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21, жилые помещения должны обеспечивать безопасные условия проживания и соответствовать нормативным требованиям по микроклимату и санитарному состоянию. Наличие плесени и грибковых поражений на строительных конструкциях и отделочных покрытиях свидетельствует о нарушении влажностного режима помещения и недопустимом биологическом поражении поверхностей. Ограждающие конструкции и отделочные поверхности жилых помещений должны находиться в сухом состоянии, без признаков увлажнения, плесневых образований и грибковых поражений.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.2.13 «Требования к оштукатуренным основаниям», табл. 7.4: отклонение простой штукатурки от вертикали допускается не более 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.6.15 «Производство обоевых работ»: при визуальном осмотре на поверхности, оклеенной обоями, не допускаются воздушные пузыри, замятины, пятна, загрязнения, доклейки и отслоения.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.6.10 «Производство обоевых работ»: наклейка обоевых полотен во внутренних и внешних углах должна выполняться с обеспечением нахлеста полотен и плотного примыкания материала к поверхности основания, без излишек клеевого состава.; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 7.6.1 «Производство обоевых работ», табл. 7.5: качество поверхности основания, подготовленного под оклейку обоями, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к выбранному типу обоевого покрытия. Основание под оклейку должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от дефектов поверхности, следов инструмента, наплывов, раковин и иных неровностей, способных проявляться через обоевое покрытие и ухудшать внешний вид отделки.				

6. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик (участник ДДУ):

подпись

Ф.И.О. / расшифровка

Представитель застройщика:

подпись

Ф.И.О. / расшифровка

Специалист по приёмке:

подпись

Ф.И.О. / расшифровка